

Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori Città di Reggio Calabria

Presso il Comando di Polizia Municipale, sito in viale Aldo Moro, ieri 9 luglio intorno alle 15,00 ca. si è sfiorata la tragedia.

E' accaduto, infatti, che una parte del soffitto dell'Ufficio Contenzioso, sito al 2° piano dell'edificio, si è staccato dalla propria sede naturale, andando a finire sulla postazione di lavoro occupata abitualmente da una dipendente che, fortunatamente, ieri era in licenza.

Sul posto sono prontamente intervenuti il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Ing. Roberto Ceravolo e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, che hanno assistito all'intervento effettuato dai Vigili del Fuoco, i quali dopo aver constatato la pericolosità dell'area interessata dall'incidente hanno dichiarato l'inagibilità temporanea dei locali, siti al 1° piano (sala riunioni) e al 2° piano (Ufficio Contenzioso).

Tale accaduto, unito alla situazione già precaria dell'intera struttura, oltre a compromettere l'attività dell'ufficio contenzioso, rappresenta un notevole rischio sia per i dipendenti che per gli utenti che quotidianamente hanno accesso al Comando.

Inoltre, si sottolinea che presso il Comando l'impianto di climatizzazione risulta non funzionante da oltre un anno, rendendo i locali "quasi invivibili" in ragione del fatto che durante le giornate estive, in cui si raggiungono temperature elevate, non è possibile nemmeno aprire le finestre, considerato che gli uffici sono realizzati con la vetratura a "vasistas".

Un capitolo a parte, di non secondaria importanza, merita l'aspetto legato ai servizi igienici che risultano privi del minimo materiale essenziale (carta igienica, sapone liquido e carta asciugamano).

La situazione di grave carenza, sia sotto il profilo della sicurezza che sotto il profilo dell'igiene, purtroppo è comune ad altri Uffici comunali dislocati sul territorio, come già peraltro riscontrato in occasione dei sopralluoghi effettuati congiuntamente con il R.S.P.P. e dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, tempestivamente segnalati agli Uffici competenti.

In particolare, si segnala che :

1. Il centro civico di Pellaro, dove hanno sede sia la circoscrizione che un distacco del comando di Polizia Municipale, è ubicato in ambienti angusti, privi di corretta areazione dei locali e con notevoli problemi di umidità delle pareti e soffitti, inoltre l'impianto di climatizzazione è guasto e non efficiente;
2. L'ufficio Anagrafe di Via del Torrione ha registrato, nel mese di dicembre 2012, il crollo parziale del soffitto in corrispondenza di uno dei bagni, che, addirittura, sono privi di adduzione dell'acqua, inoltre l'impianto di climatizzazione è ormai in disuso per mancata manutenzione e da origine a notevoli problemi di perdita dell'impianto, causando stillicidio di acqua nei locali, l'ascensore è in disuso sempre per mancate manutenzioni.
3. La Circoscrizione di Gallina, nei mesi scorsi, è stata oggetto di un parziale crollo della controsoffittatura e solo circostanze favorevoli hanno evitato il peggio. In tutti gli ambienti si rilevano evidenti segni di umidità provenienti dalla copertura, con possibile interessamento della struttura e del controsoffitto. A seguito di ciò il distacco del Comando di Polizia Municipale è stato trasferito presso il centro civico di Pellaro, con le condizioni sopra citate.
4. I Centri civici di Ravagnese e di Arghillà, realizzati di recente dal comune di Reggio Calabria, presentano condizioni in cui sono evidenti e ingenti i segni indelebili di umidità.
5. Il corpo H (Servizi Esternalizzati ed Organismi Partecipati e Politiche Ambientali e Culturali) ed il corpo dove ha sede l'ufficio Urbanistica e Patrimonio del CE.DIR. sono con l'impianto di climatizzazione non funzionante da almeno due anni.
6. In tutti gli ambienti del CE.DIR., si può constatare la precaria situazione igienica dei bagni, la pavimentazione è ormai presente con evidenti segni di usura e non permette una corretta pulizia dei locali, le porte antincendio posti nei capiscala di piano sono completamente inefficienti e non esiste una corretta cartellonistica sia per la sicurezza che per il divieto di fumo nei locali.

Reggio Calabria, lì 10/07/2013

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Antonino ARTUSO
Vincenzo CHIRICO
Gerardo PIZZONE