## CITTÀ DI REGGIO CALABRIA RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZ



**S.P.I.S.A.L.** Via Carlo Rosselli, 7 - Sede Reggi<sub>o</sub> di

Al Datore di Lavoro Unico per la Sicurezza - Arch. Antonino Cristiano Al A.P. Datore di Lavoro - Ing. Domenico Richichi Al RSPP - Ing. Pasquale Cuzzocrea

Al Responsabile Ufficio Tutela Salute Sicurezza Luoghi di lavoro - Ing. Giovanni Festa



Al Sindaco – Avv. Giuseppe Falcomatà Al Vice Sindaco n.q. di Assessore al Personale – Avv. Armando Neri Al Segretario Generale – Dott.ssa Giovanna A. Acquaviva

e, p.c.

Al PREFETTO di Reggio Calabria

Al Dirigente Risorse Umane e Patrimonio Collettivo – Avv. Carmela Stracuzza Al Dirigente Polizia Municipale e Mobilità – Dott.ssa Maria Luisa Spanò Al Dirigente Ambiente e Servizi Demografici – Dott.ssa Loredana Pace Alla RSU

del Comune di Reggio di Calabria - Sede

Oggetto: Nubifragio del **22.08.2018** – Allagamento parcheggi sotterranei del **Ce. Dir.** - Allagamento **Comando Polizia Municipale** – Infiltrazione d'acqua dalle finestre dei **Servizi Demografici** – **Statistica**.

Gli scriventi RLS, Loredana Azzarelli e Salvatore Consolato Aroi, nell'interesse di tutti i dipendenti, segnalano, con l'urgenza che la gravità della circostanza impone, al Datore di Lavoro Unico per la Sicurezza del Comune di RC, Arch. Antonio Cristiano, le gravi criticità che, negli ultimi tempi, stanno creando grave pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, ogni qualvolta che sulla città si abbattono dei nubifragi meglio conosciuti come "bombe d'acqua".

Infatti, in occasione di detti eventi, non più classificabili come eccezionali, i locali che ospitano gli Uffici comunali si allagano, creando forte disagio e apprensione tra i dipendenti, i quali si vedono costretti a patire situazioni di sofferenza senza averne colpa alcuna.

Quanto accaduto mercoledì 22 agosto 2018, in occasione del nubifragio, denota una carenza operativa e organizzativa sconcertante.

Ecco perché, gli scriventi ritengono necessario, segnalare all'attenzione del Datore di Lavoro Unico per la Sicurezza del Comune che è giunto il momento, in occasione di tali emergenze, per il fondamentale ruolo che riveste, di rendersi parte attiva e non "spettatore passivo", attivando tutte le iniziative possibili a tutela e salvaguardia della incolumità dei lavoratori.

Si citano, per una maggiore completezza informativa, alcuni episodi accaduti :

- ✓ Una Collega di lavoro rimasta intrappolata dentro l'ascensore, con l'acqua quasi alle ginocchia, salvata solo grazie alla prontezza reattiva di un Collega, che ha forzato la porta dell'ascensore, evitando il peggio.
- ✓ Una cinquantina di dipendenti impossibilitati a ritirare le auto nel parcheggio sottostante, in quanto completamente allagato, con danni conseguenti alle auto in sosta.
- ✓ La totale assenza di comunicazioni e/o avviso ai dipendenti che avevano parcheggiato le auto nel sotterraneo.
- ✓ Acqua all'interno del vano ascensore (fatto gravissimo).
- ✓ Allagamento Comando Polizia Municipale (foto dal n° 39 al n° 42)
- ✓ Infiltrazioni d'acqua dalle finestre dei Servizi Demografici Statistica (foto dal n° 43 al n° 46)

### CITTÀ DI REGGIO CALABRIA RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Appare superfluo aggiungere che una pur minima attività ordinaria manutentiva e di prevenzione avrebbe certamente evitato tali situazioni di pericolo.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, gli scriventi RLS, chiedono un tempestivo intervento da parte del personale di vigilanza di codesto servizio SPISAL, al fine di voler accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza che riguardano gli Uffici Comunali con priorità: al Ce. Dir., Comando Polizia Municipale e Servizi Demografici.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro e si porgono cordiali saluti.

Si allegano nr. 46 rilievi fotografici.


Le foto documentate sono state scattate dalle ore 18:00 alle ore 19:00 del giorno 22 agosto 2018, circa **tre ore dopo** il temporale, quando l'acqua si era già **abbassata**, come si rileva bene dalle foto n° 19, 20, 21 e 22, dove l'acqua ha coperto completamente il secondo gradino, come si nota bene nel muro il livello massimo raggiunto dall'acqua. Tutte le immagini e le riprese video sono disponibili per la visione delle autorità competenti.


Reggio di Calabria, 24/08/2018

CE. DIR.



# CITTÀ DI REGGIO CALABRIA RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA





### CITTÀ DI REGGIO CALABRIA RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

#### COMANDO POLIZIA MUNICIPALE VIALE ALDO MORO - RC




foto (screenshot) da video

#### SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZIO STATISTICA Via Torrione 2/N - RC







RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

f.to Consolato Salvatore AROI f.to Loredana AZZARELLI